

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Quéven
Lieu-dit : Kergren
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA56002021

Cartographie : Lambert0 0167480 2325760

Cadastre : 1980 ZS 91, 26

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 3e quart 19e siècle. 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle. 1854, 1820, 1824 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La ferme a remplacé un édifice présent sur le plan cadastral de 1814 ; elle comprend un logis et une crèche construits en 1854, date portée sur le linteau des deux portes. Le logis a été désenduit dans la 2e moitié du 20e siècle. Le cellier est daté 1820 et le fournil 1824.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : fournil; puits; cellier

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre

DECOR

Technique : sculpture

Localisation : 56 - Quéven

Réf. : IA56002021

Lieu-dit : Kergren

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

Représentation : denticule
support : corniche

COMMENTAIRE DESCRIPTIF


Le logis de la ferme en moellon désenduit, de type ternaire, possède un puits intégré dans le mur nord. La crèche en moellon, en rez-de-chaussée est située en alignement du logis.

TYPOLOGIE : ferme de type ternaire


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZS, échelle 1/2000°.	
Doc.	1	Plan cadastral 1814.	
Fig.	1	Ferme, élévation sud.	98 56 0063 X
Fig.	2	Ferme, détail du puits intégré dans le mur nord.	98 56 0064 X
Fig.	3	Ferme, fournil, vue générale nord-ouest.	98 56 0065 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZS, échelle 1/2000°.



Doc. 1 Plan cadastral 1814.



ferme

Fig. 01 Elévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00063 X

ferme

Fig. 02 Détail du puits intégré dans le mur nord.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00064 X



ferme

Fig. 03 Fournil, vue générale nord-ouest.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00065 X