

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Guidel
Lieu-dit : Trovern
Titre courant : **château**
Dénomination : château

Référence : IA56002026

Cartographie : Lambert0 0165490 2327650

Cadastre : 1818 E 1103, 1104, 1106; 1996 ZN 772, 50, 448, 462

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : vestiges

Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 1999 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1998

HISTORIQUE

Datation : 16e siècle (?), limite 17e siècle 18e siècle, 1er quart 20e siècle. 1901 (daté par tradition orale) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Personne(s) liée(s) à l'oeuvre : commanditaire Saint Pierre

Commentaire : Du manoir initial de Trovern ne subsiste que la tour d'escalier postérieure, probablement du 16e siècle. Un château de la fin du 17e siècle est reconstruit sur l'emplacement du manoir : le plan cadastral de 1818 fait apparaître un grand corps de logis orienté au sud avec deux ailes de retour et les deux dépendances isolées encore conservées, l'une étant le corps de logis de la ferme : elles ont été remaniées au 19e siècle ; la tour d'escalier conservée au 17e siècle était prolongée par un appentis vers l'ouest, très remanié au 20e siècle. Seule la partie est de la façade à travées avec lucarnes à fronton témoigne de cette seconde phase de construction. En 1901, un logis dit château est construit, pour la famille de Saint-Pierre, sur l'emplacement de la partie ouest du logis. Ce dernier est alors doublé d'un appentis à l'est et une grange-remise en retour d'équerre est construite. Une chapelle et de grands communs au nord accompagnent ces nouvelles constructions.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

PARTIES CONSTITUANTES : maison; chapelle; communs; enclos; ferme; remise; grange; étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; enduit; pierre de taille
Couverture : ardoise

Localisation : 56 - Guidel

Réf. : IA56002026

Lieu-dit : Trovern

Titre courant : château

Dénomination : château

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert; pignon couvert; croupe; croupe brisée; appentis; noue

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oeuvre; escalier en vis sans jour; en maçonnerie; en charpente; escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour; en charpente

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : fleuron

sujet : fleuron, support : porte sud, lucarnes du logis et lucarnes des communs

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Le château, enduit, est couvert d'un toit à longs pans et pignon découvert. La tour d'escalier postérieure qui abrite l'escalier en vis en pierre et bois est couvert d'un toit à croupe. La façade nord du manoir présente pour partie une élévation à travées correspondant au dédoublement du logis au début du 20e siècle, couvert en appentis. Le logis dit château est couvert d'un toit à croupe brisée, il présente une élévation ordonnancée de type ternaire. Un escalier à retours avec jour, en charpente, est rejeté latéralement dans le logis. Les dépendances anciennes, dont, à l'est, le corps de logis de ferme, sont en moellon de granite, à l'exception d'une partie de l'élévation est de la dépendance ouest, en pierre de taille. A comble à surcroît, elles sont couvertes d'un toit à longs pans à croupes au nord, à pignon découvert au sud. La chapelle est couverte d'un toit à longs pans et pignon couvert tandis que les communs sont couverts d'un toit à longs pans et croupe.

TYPOLOGIE : manoir à tour d'escalier postérieure; logis de type ternaire

DOCUMENTATION

Bibliographie

- JAFFRÉ, Job. *Seigneurs et seigneuries du Kémenet...*, p. 110.
- LAIGUE, comte de. *La noblesse bretonne aux XV^e et XVI^e siècles...*, p. 241-246.
- LE MÉNÉ, Joseph-Marie. *Histoire archéologique, féodale et religieuse...*, p. 313.
- LE ROUX, Maryse. *Les vergers de Guidel...*, p. 75-78.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1996, section ZN, échelle 1/2000 ^e .	
Doc.	1	Cadastre ancien 1818, section E.	97 56 0182 X
Fig.	1	Vue de situation de l'ensemble.	98 56 1000 X
Fig.	2	Vue générale sud-ouest.	98 56 0996 X
Fig.	3	Vue générale nord-est.	98 56 0995 X
Fig.	4	Logis 1901, élévation sud.	98 56 0994 X
Fig.	5	Communs, élévation est.	98 56 0997 X
Fig.	6	Ferme au sud, élévation est.	98 56 0999 X
Fig.	7	Grands communs au nord, vue générale ouest.	98 56 0998 X
Fig.	8	Chapelle, vue générale sud-est.	99 56 0093 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1996, section ZN, échelle 1/2000^e.






Fig. 1 Vue de situation de l'ensemble.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 1000 X



Fig. 2 Vue générale sud-ouest.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 0996 X



Fig. 3 Vue générale nord-est.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 0995 X



Fig. 4 Logis 1901, élévation sud.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 0994 X



Fig. 5 Communs, élévation est.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 0997 X



Fig. 6 Ferme au sud, élévation est.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 0999 X



Fig. 7 Grands communs au nord, vue générale ouest.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 0998 X



Fig. 8 Chapelle, vue générale sud-est.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 0093 X

