

56
n° département

CARO
commune



lieu-dit
Vannes
arrondissement

adresse
JA 56006 521

Malestroit
canton

édifice ou ensemble contenant

matricule

dénomination et titre de l'œuvre

matricule

GENERALITES

Coordonnées. Lambert : **0**

X0 = **245 60**

YN = **332 35**

XE = **255 60**

YS = **325 40**

Cadastre année : section : parcelle :

année : section : parcelle :

Propriété :

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation :

Établi en **1984** par **DUCOURET**

Revu en par

En 1780, l'ingénieur-géographe Jean Ogée ne tarit pas d'éloges à propos de Caro dans son Dictionnaire historique et géographique : "ce territoire offre à la vue une belle et riche campagne, bien cultivée ; des prairies, de bons pâturages, quelques bois et peu de landes". Des témoins des époques les plus reculées jalonnent encore le bocage : allées couvertes du Grand village, du Moulin neuf, de la Maison du Gaulois, retranchements protohistorique du Chêne Tord, traces de constructions romaines et bornes milliaires du IIIe siècle. La paroisse relevait de l'évêché de Saint-Malo.

Documentation :

Cayot-Delandre.- Le Morbihan, son histoire et ses monuments. Vannes 1847.

Galles (L.).- Dictionnaire des terres nobles du Morbihan, A.D. 56, vers 1871.

Maheo (P.).- Caro. Mille ans d'histoire. I. Des origines à 1793. s.l., 1988, 379 p., ill.

Ogée.- Dictionnaire de Bretagne, p. 156.

Rosenzweig.- Répertoire archéologique du département du Morbihan. Paris, Imprimerie Impériale, 1863, p. 138.

56 CARO Boulay (le)

GENERALITES

FERME

FIG.6 Détail de la porte état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 18 Z



56 CARO Grand Cajal (le)

GENERALITES

FERME

FIG.7 Vue générale

Cl. Inventaire

89 56 45 Z

état en 1969

89 56 45 Z



56 CARO Grand Village (le)

GENERALITES

FERME

FIG.8 Façade postérieure état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 08 Z



GENERALITES


FERME

état en 1969

FIG.9 Façade postérieure, détail de la porte

Cl. Inventaire

89 56 27 Z




56 CARO Grand Village (le)

GENERALITES

FERME état en 1969

FIG.10 Façade antérieure, détail de la porte (1625)

Cl. Inventaire 89 56 09 Z



56 CARO Grand Village (le)

GENERALITES

FERME

FIG.11 Détail des baies état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 28 Z



56 CARO Grand Village (1e)


GENERALITES

FERME

FIG.12 Détail de la porte état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 10 Z



56 CARO Grobes

GENERALITES

MANOIR

FIG.13 Vue Nord-Ouest

état en 1969

Cl. Inventaire

84 56 115 X



56 CARO Moulière (la)

GENERALITES


FERME

FIG.14 Vue générale

état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 19 Z



56 CARO Moulière (la)

GENERALITES

FERME

FIG.15 Détail de la porte état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 21 Z



Table des illustrations

Pl. I	Carte des oeuvres sélectionnées (Ouest) Extrait de la carte IGN 1974 Malestroit 1-2, échelle 1/25000e	
Pl.II	Carte des oeuvres sélectionnées (Nord-Est) Extrait de la carte IGN 1974 Ploermel 1 7-8, Malestroit 3-4, échelle 1/25000e	
FIG.1	Barre d'en Bas (La) ancien manoir, vue générale	89 56 26 Z
FIG.2	Barre d'en Bas (La) ancien manoir, détail de la porte	89 56 24 Z
FIG.3	Barre d'en Bas (La) ancien manoir, détail d'un remploi	89 56 25 Z
FIG.4	Bochon (le) maison de prêtre, détail du linteau	89 56 12 Z
FIG.5	Boulay (le) ferme, vue générale	89 56 17 Z
FIG.6	Boulay (le) ferme, détail de la porte	89 29 18 Z
FIG.7	Grand Cajal (le) ferme, vue générale	89 56 45 Z
FIG.8	Grand Village (le) ferme, façade postérieure	89 56 08 Z
FIG.9	Grand Village (le) ferme, façade postérieure, détail de la porte.	89 56 27 Z
FIG.10	Grand Village (le) ferme, façade antérieure, détail de la porte (1625).	89 56 09 Z
FIG.11	Grand Village (le) ferme, détail des baies	89 56 28 Z
FIG.12	Grand Village (le) ferme, détail de la porte	89 56 10 Z
FIG.13	Grobos, manoir, vue Nord-Ouest	84 56 115X
FIG.14	Moulière (la) ferme, vue générale	89 56 19 Z
FIG.15	Moulière (la) ferme, détail de la porte	89 56 21 Z
FIG.16	Planche (la) maison de prêtre, vue générale	89 56 03 Z
FIG.17	Planche (la) maison de prêtre, détail de la fenêtre	89 56 04 Z
FIG.18	Planche (la) ferme, vue générale	89 56 05 Z
FIG.19	Planche (la) ferme, détail de la porte	89 56 06 Z
FIG.20	Roalaire d'abas, ancien manoir, façade postérieure vue générale.	89 56 33 Z
FIG.21	Roalaire d'abas, ancien manoir, tourelle postérieure vue générale.	89 56 16 Z
FIG.22	Roalaire d'abas, ancien manoir, détail d'un remploi	89 56 15 Z
FIG.23	Villéon (la) maison, vue générale	89 56 37 Z
FIG.24	Villéon (la) maison, vue générale	89 56 38 Z

56 CARO Planche (la)

GENERALITES

MAISON DE PRETRE

FIG.16 Vue générale état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 03 Z



56 CARO Planche (la)

GENERALITES

MAISON DE PRETRE

FIG.17 Détail de la fenêtre état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 04 Z



56 CARO Planche (la)

GENERALITES

FERME

FIG.18 Vue générale état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 05 Z



56 CARO Planche (la)


GENERALITES

FERME

FIG.19 Détail de la porte état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 06 Z



56 CARO Roalaire d'abas

GENERALITES

ANCIEN MANOIR

état en 1969

FIG.20 Façade postérieure, vue générale

Cl. Inventaire

89 56 33 Z



56 CARO Roalaire d'abas

GENERALITES


ANCIEN MANOIR

état en 1969

FIG.21 Tourelle postérieure, vue générale

Cl. Inventaire

89 56 16 Z



56 **CARO** Roalaire d'abas

GENERALITES


ANCIEN MANOIR

FIG.22 Détail d'un remploi

état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 15 Z




56 CARO Villéon (la)

GENERALITES

MAISON

FIG.23 Vue générale état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 37 Z



56 CARO Villéon (la)

GENERALITES

MAISON

FIG.24 Vue générale état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 38 Z



56 CARO Moulière (la)

CADRAN SOLAIRE

FIG. 1²⁵ Vue générale

état en 1969

Cliché Inventaire

89 56 20 Z




Généralités

Carte des oeuvres sélectionnées (ouest)

Extrait de la carte IGN 1974,

Malestroit 1-2, échelle 1/25000e

Pl. I



56 CARO Barre d'en Bas (la)

GENERALITES

ANCIEN MANOIR

FIG.1 Vue générale état en 1969

Cl.inventaire

89 56 26 Z



56 **CARO** Barre d'en Bas (la)


GENERALITES

ANCIEN MANOIR

FIG.2 Détail de la porte état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 24 Z



56 CARO Barre d'en Bas (la)

GENERALITES

ANCIEN MANOIR

FIG.3 Détail d'un remploi état en 1969

Cl. Inventaire 89 56 25 Z



56 CARO Bochon (le)

GENERALITES

MAISON DE PRETRE

FIG.4 Détail du linteau état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 12 Z



56 CARO Boulay (le)

GENERALITES

FERME

FIG.5 Vue générale

état en 1969

Cl. Inventaire

89 56 17 Z

