

Porte du rez-de-chaussée. Couloir

35000030

DESCRIPTION

Cf photos 32 et 33.

\* Bois : chêne.

\* Bâti : rectangulaire. Deux montants et deux traverses. Trois traverses intermédiaires, deux montants intermédiaires entre chacune des traverses déterminant quatre rangées de trois panneaux rectangulaires verticaux.

\* Les coupes du bâti sont à coupe carrée. Renforts par deux chevilles. Assemblage par tenons et mortaises.

\* Sur la face postérieure, les panneaux assemblés par rainures et languettes sont à arasement simple en retrait. Les raccords sont à arêtes vives.

\* Sur la face antérieure, les panneaux sont à double arasement saillant (la table est en pointe de diamant); les montants intermédiaires sont moulurés, les traverses intermédiaires sont moulurées. Les raccords des montants se font par quart de rond, ceux des traverses par chanfrein.

\* Polychromie : peinture ocre jaune récente.

\* Bon état général.



LES VERGERS.

33 - Erce-en-Lomac - Les Vergers

Ancien manoir

porte du rez-de-chaussée

35-c
37 06




Dimensions:

$H = 1,75m$

$L = 1,02$

$E_p = 0,043$

Fenêtrage  $\leftarrow 0,032 \rightarrow$



panneaux H 0,29  
L 0,19

montants int:  
L: 0,10


hauss int h: 0,145

Les ferrures ont remplacées récemment (fin XIX<sup>e</sup>)

35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)  
MANDOIR (ancien)


FIG. 18 Etage : porte

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1332 V



35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)  
MANDIR (ancien)

FIG. 12 Rez-de-chaussee : porte (1)  
d'accès a la tour  
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1330 V



35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)  
MANOIR (ancien)

FIG.13 R.C. : porte d'accès a la tour  
Face posterieure  
Cl. Inv. Dagorn 70 35 1338 V

