

Palier : porte latérale gauche
(accès au deuxième étage de la tour)

35000032

DESCRIPTION

cf photo n° 27

* Bâti : rectangulaire. Deux montants et deux traverses. Deux traverses intermédiaires, trois montants médians déterminent 6 panneaux rectangulaires verticaux.

* Coupes : carrées.

* Assemblages

- du bâti : tenon, mortaise, double chevillage;
- des panneaux : rainures, languettes.

* Arasement des panneaux : double et en retrait sur la face antérieure, simple, en retrait et arêtes vives sur la face postérieure.

* Raccords :

- bâti, panneaux : chanfrein;
- montants médians : quart de rond;
- traverses intermédiaires : chanfrein.

* Montants et traverses intermédiaires moulurés.

* Dimensions :

- H 1,56 mètre, L 0,76 mètre, P 3,8 centimètres;
- Panneaux : H 36,5 centimètres, L 21,5 centimètres;
- Montants intermédiaires : 12 centimètres;
- Traverses intermédiaires : 15 centimètres.

* Polychromie : couleur naturelle.

* Etat moyen :

- panneau endommagé,
- serrure disparue,
- vermoulures.

35 ERCE EN LAMEE Vergers (Les)
MANDIR (ancien)

FIG. 17 Tour : porte du 2eme etage

Cl. Inv. Dagorn 70 35 1334 V

