



Ensemble de culots figurés de retombées des voûtes

LOCALISATION : ~~Eglise paroissiale Notre-Dame~~

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X

Y

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

SITUATION DANS L'ÉDIFICE : ~~Retombées des voûtes du transept et bas-côté Nord de la nef~~

PROPRIÉTAIRE : Nom.....commune..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE : 2093

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le Mars 1975

Par M.M. TUGORES Qualité Rédacteur.....

Revu le

Par Qualité

I. DESCRIPTION

1. DENOMINATION ET TITRE

Culots figurés des retombées des voûtes.

2. LOCALISATION

Transept et bas-côté Nord de la nef; éléments mêlés à des culots feuillagés non étudiés.

3. MATERIAU ET TECHNIQUE

- Nature : granite

4. DIMENSIONS ./. - 5. POLYCHROMIE ./. - 6. SUPPORT ./. - 7. INSCRIPTIONS

8. ETAT DE CONSERVATION : bon état.

9. FIGURATION

En dehors des motifs feuillagés, les plus fréquents, trois motifs figurés se détachent :

- Masques caricaturaux (retombées Sud-Ouest et Sud-Est du bras Sud; retombée Nord-Ouest de la croisée).

- Têtes schématisées, l'une enveloppée dans un drapé (retombée Nord-Est du bras Nord), l'autre, se détachant sur des feuillages, à chevelure formée d'une torsade (retombée Nord-Est de la croisée).

- Personnages accroupis; celui de la retombée Nord-Est du bas-côté Nord de la nef, vêtu et chapeauté, pose les mains sur ses genoux; celui de la retombée Nord-Ouest du même bas-côté, vêtu mais tête nue, grimace en écartant sa bouche des deux mains; le personnage de la retombée Nord-Ouest de la croisée est une femme nue, qui pose les mains sur ses genoux.

II. HISTOIRE DE L'OEUVRE

Cf. dossier architecture.

KERNASCLÉDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée et de
chapiteaux

Pile de la première travée
de la nef

Cliché DAGORN

67.56.1620 .X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée et de
chapiteaux

Pile de la deuxième
travée de la nef

Cliché DAGORN

67.56.1621.X.



KERNASCLÉDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Angle nord-ouest du

bas-côté nord de la nef

Cliché DAGORN

67.56.1618.X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Bas-côté nord de la nef

Angle nord-est

Cliché DAGORN

67.56.1611 .X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Pile nord-ouest de la
croisée du transept

Cliché DAGORN

67.56.1612 .X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Pile nord-est de la

Croisée du transept

Cliché DAGORN

67.56.1614 .X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Angle sud-ouest du

bras sud du transept

Cliché DAGORN

67.56.1617.X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Angle sud-est du bras sud
du transept

Cliché DAGORN

67.56.1615 .X.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Détail de culée

Angle nord-est du bras

nord du transept

Cliché DAGORN

67.56.1613.X.

