



SEPT CREDESCES

LOCALISATION :église paroissiale.....

REPÉRAGE CARTOGRAPHIQUE :

..... km

Carte E. M. Echelle Feuille Lambert X.....
Y.....

Cadaastre Ancien : année Section Parcelle

Revisé : année Section Parcelle

- 1. Nef, mur Sud, 3ème travée
- 2. Bras Sud, mur Sud.
- 3. Bas-côté Sud, 3ème travée
- 4. Mur Est, à droite du maître-autel
- 5. Bas-côté Nord du chœur, 3ème travée
- 6. Bras Nord, mur Nord.
- 7. Bas-côté Nef, troisième través

SITUATION DANS L'ÉDIFICE

PROPRIÉTAIRE : Nom..... Qualité.....

Adresse

DESTINATION ACTUELLE :

2/102

PROTECTION M.-H.

Inscrit le

Classé le

DOSSIER

Etabli le 3.1975.....

Par DUCOURET.....

Qualité REDACTEUR.....

Revu le

Par

Qualité

sept crédesces

DESCRIPTION (cf. photos)1. Nef, mur Sud, troisième travée.

Crédence rectangulaire à linteau échancré en accolade ; traverse; piédroits moulurés de trois tores à chapiteau et base prismatiques; archivoltte en accolade moulurée de deux tores amortis de motifs feuillagés; tympan sous archivoltte orné d'un motif en soufflet renversé. Appui saillant mouluré d'un congé.

2. Bras Sud du transept. Mur Sud.

Crédence en arc en accolade avec redent trilobé, un rouleau d'archivoltte en accolade; traverse portée par deux petits arcs trilobés; piédroits moulurés de deux tores à chapiteau et base; appui légèrement saillant mouluré d'un cavet et d'un bandeau.

3. Bas-côté Sud, troisième travée.

Crédence à arc trilobé sous archivoltte en accolade ornée de crochets et d'un fleuron; traverse; appui saillant; piédroits moulurée de deux cavets et d'un tore à chapiteau et base prismatique; le tore est amorti d'un pinacle; au-dessus de l'archivoltte, arcature aveugle sous une corniche à décor végétal.

Proche de 5, 6 et 7.

4. Choeur, mur Est, à droite du maître-autel

Crédence en arc brisé trilobé, chaque lobe étant lui-même redenté; traverse moulurée d'un cavet et d'un tore; appui mouluré d'un cavet et d'un tore avec décor végétal sur le cavet; piédroits se prolongeant jusqu'au sol, moulurés de deux tores à chapiteau séparés par une gorge ornée de feuilles de vigne; la niche est flanquée de pilastres biaux amortis de pinacles (brisés) à crochets; l'arc porte les départs d'un faux tympan à jours.

Sept crédesces

5. Bas-côté Nord du chœur, troisième travée.

Crédence à arc en accolade trilobé; traverse moulurée de deux tores séparés par un cavet, appui mouluré d'un congé; piédroits moulurés de deux tores à chapiteau et base prismatique séparés par un cavet; l'arc est mouluré d'un tore et d'un cavet et surmonté d'un rouleau d'archivolte en accolade orné de crochets et d'un fleuron; de part et d'autre d'un fleuron, arcature aveugle sous une corniche moulurée d'un cavet et d'un tore avec décor feuillage sur le cavet; pilastres latéraux amortis de pinacles.

Proche des 3, 6 et 7.

6. Bras Nord du transept, mur Nord.

Crédence à arc en accolade trilobé; traverse, appui mouluré en congé; arc et piédroits moulurés d'un tore à chapiteau et base, et deux cavets; pilastres latéraux à base prismatique, sommés de pinacles à crochets; l'arc est souligné d'un rouleau d'archivolte en accolade à crochets et fleuron, celui-ci est flanqué d'une arcature aveugle sous une corniche moulurée d'un cavet et d'un tore avec feuilles sur le cavet.

Proche des 3, 5 et 7.

7. Bas-côté Nord, nef, troisième travée.

Crédence à arc en accolade trilobée; traverse; appui mouluré d'un congé et un cavet; arc et piédroits moulurés de deux cavets et un tore avec chapiteau et base; pilastres latéraux à base prismatique, sommés de pinacles à crochets. L'arc est souligné d'un rouleau d'archivolte en accolade ornée de crochets et d'un fleuron, celui-ci est flanqué d'une arcature aveugle sous une corniche en cavet avec décor feuillagé.

Proche des 3, 5 et 6.

Datation : deuxième et troisième quart du XV^e siècle. Les crédesces sont contemporaines de la construction de l'église elle-même, qui date des années 1425-1430 (début des travaux), 1464 (achèvement des travaux).

KERNASCLEDEN


EGLISE PAROISSIALE

Crédence mur Sud

du Choeur

Cliché DAGORN

67.56.423.V.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Crédence mur Nord
vers Ouest

Cliché DAGORN

67.56.424.V.



KERNASCLEDEN 56

Eglise paroissiale

Crédence, Sud du maître autel

Cliché DAGORN

67.56.420 V



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Crédence Angle Nord-Est

Bas-côté Nord du Choeur

Cliché DAGORN

67.56.422.V.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Crédence bas-côté SUD

Cliché DAGORN

67.56.426.V.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Crédence Bas-côté Nord

Cliché DAGORN

67.56.425.V.



KERNASCLEDEN

EGLISE PAROISSIALE

Crédence bras Sud

Cliché DAGORN

67.56.501.V.

